

КОЛДМАРК



ИНДИКАТОР Понижения температуры

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предоставляет необратимые доказательства воздействия недопустимых температур.
- Позволяет улучшить методы контроля холодной цепи и сократить потери.
- Обеспечивает оперативное принятие управленческого решения.
- Экономически эффективный способ обеспечения безопасности продукции.

МОДИФИКАЦИИ

-3, 0, +2, +5 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|---------------|
| Размеры, мм | 84 x 19 x 9 |
| Температура срабатывания, °C | +3, 0, +2, +5 |
| Погрешность срабатывания, °C | ±1 |
| Число срабатываний, раз | 1 |

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Срабатывание происходит в течение 30 минут с момента понижения температуры ниже допустимой на 2 °C – контрольный элемент окрашивается в интенсивный фиолетовый цвет. Чем ниже упала температура среды, тем быстрее происходит окрашивание. Окрашивание в светло-фиолетовый цвет означает, что падение температуры ниже допустимой произошло, но на очень короткий срок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вакцины и другие фармацевтические препараты, препараты крови, трансплантаты.
- Продукты пищевой промышленности (свежие и замороженные полуфабрикаты, мясо, птица, рыба и т.п.).
- Электроника и ее компоненты.
- Продукты химической промышленности (лаки, краски, клеи и т.п.).
- Живые растения и животные.

| | |
|--|-----|
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Упаковка, шт. | 100 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 100 |
| Срок хранения, мес. | 24 |

**ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ**

КОЛДМАРК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА

Заполните ККИ. Удалите защитную подложку с индикатора, приклейте его к ККИ и поместите рядом с контролируемым объектом. Номер ККИ внесите в сопроводительные документы.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ИНДИКАТОРОВ

Для контроля температурного режима пространства объемом до 60 литров, как правило, достаточно одного индикатора. Для контроля большего пространства целесообразна установка нескольких индикаторов в местах, с которыми связаны риски локального понижения температуры, например в случае с фурой, у входных дверей, у кабины водителя и посередине между ними.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Индикаторы КолдМарк поставляются активированными, поэтому необходимо соблюдать режим хранения и транспортировки.

Индикаторы можно хранить при комнатной температуре (от +16 до +25 °С), они будут пригодны к использованию не менее двух лет с даты производства.

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ

Вскройте упаковочную тару (контейнер, рефрижератор и т.д.) и извлеките ККИ с индикатором. В случае, если индикатор сработал, не отказывайтесь от груза. Проставьте в поле «Грузополучатель» отметки о состоянии индикатора и действуйте в соответствии с инструкциями, принятыми в компании.

Все индикаторы температурных режимов поставляются вместе с контрольной карточкой индикатора (ККИ). Это сопроводительная карточка с индивидуальным номером, которая вкладывается в упаковку вместе с наклеенным индикатором. Она служит дополнительным предупреждением, что ценности находятся под температурным контролем, и позволяет избежать мошенничества персонала с подменой индикатора. ККИ заполняется в момент закладки груза в упаковочную тару (контейнер, рефрижератор и т. д.) и сопровождает его до получения пользователем. Получатель при приемке груза в соответствующих полях ККИ отмечает состояние индикатора. На обороте ККИ содержится краткая инструкция по применению индикаторов.

